

Fahrzeug:

3002

3002

Fahrzeug	Zeitstempel	Kategorie	Art	Beschreibung	Beschr.	Status
3002	31.08.2020 11:31	104 : Scheiben	104015 : Scheibe 15	104010 : Heckscheibe mit Steinschlag		
3002	04.05.2020 11:32	100 : Bestuhlung	100000 : Sitz 00	100001 : Bezug verschmutzt	Kaugummi auf dem Sitz	1 : In Arbeit
3002	21.04.2020 15:38	106 : Beleuchtung	106001 : Beleuchtung - Bereich 1	106011 : Abblendlicht Leuchtelement defekt links	Leuchtet nicht mehr	1 : In Arbeit
3002	21.04.2020 15:25	104 : Scheiben	104001 : Scheibe 01	104000 : Windschutzscheibe zerkratzt		1 : In Arbeit

Schadenskategorie:

108 : Bremsen

Schadensart:

108001 : Bremse 1 - Front Einstiegsseite

Schadensbeschreibung:

108011 : Bremse defekt

Schadensattribute:

1 : Vandalismus

2 : Verschleiß

3 : Defekt in Garantiezeit

4 : Alterungserscheinung

http://vmperdistest01/WebComm/default.as...



Kategorienbild:

Neuauswahl

Speichern

